



**Azienda:** Salerno Energia Distribuzione  
**Zona:** Casalbuono (SA)  
**Data Ispezione:** 04/12/2018 - 04/12/2018

## Elenco Strade

ID Progressivo: 25

Data di Stampa: 13/12/2018

Pagina 1 di 1

**Strumento Veicolo:** Protheo IR 10770

**Condizioni del Terreno:** Asciutto

**Scadenza Taratura:** 03/19

**Vento:** None

**Strumento Portatile:** Metrex 2 7427

**Pressione Gas:** MP

**Scadenza Taratura:** 02/19

**Tipologia Gas:** Metano

**Operatori:** Huberg S.a.s. - -

**Impianto:** Casalbuono\_(SA) \_-Casalbuono

**Codice Impianto:** Casalbuono (SA)

**Numero di dispersioni rilevate:** 0

### STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
Casalbuono (SA)	SP	Polietilene	11,7 km/h		
Casalbuono (SA)	SP	Polietilene	Pedonale		
Casalbuono (SA)	SP 19	Polietilene	28,2 km/h		
Casalbuono (SA)	SS 19	Polietilene	24,6 km/h		
Casalbuono (SA)	SS 19	Polietilene	Pedonale		
Casalbuono (SA)	Via Roma	Polietilene	28,0 km/h		
				Veicolare	2.623 m
				Pedonale	1.476 m
				<b>TOTALE</b>	<b>4.099 m</b>
				Non Ispezionabile	0 m

### Rete Ispezionata:

	Veicolare	2.623 m
	Pedonale	1.476 m
	<b>TOTALE ISPEZIONATO</b>	<b>4.099 m</b>
	Non Ispezionabile	0 m

Firma Responsabile

Firma Operatore