	Azienda: Salerno Energia Zona: Contrada (AV) ID Progressivo: 3	Elenco Strade
---	---	----------------------

Azienda operante:	HGS S.a.s.	18451 Scadenza Taratura:	feb-20
Strumneto veicolare:	Protheo Jr	7427 Scadenza Taratura:	gen-20
Strumento pedonale:	Metrex 2	Vento	lieve
Condizioni del terreno:	Asciutto	Nome Impianto:	Contrada (AV)
Codice impianto di distribuzione:	Contrada (AV)		
Soglia minima di rilevamento:	0,1 PPM		
Operatore:	Orlando Michele	Esecuzione ricerca:	Diurna
Tipo di ricerca:	Sistematica	Dispersioni rilevate:	2
Gas di rete :	Metano		

Tragitti associati al rapporto

via/località	Comune	Data	Cod. dispersione	Tipo Pressione	Tipo Ispezione	Materiale Tubo	Valore dispersione
Via Aia	Contrada (AV)	24/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Rinascita	Contrada (AV)	24/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Serre	Contrada (AV)	24/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
SP 18	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
SP 18	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Pedonale	Acciaio	0
SP 88	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Strada dei Due Principati	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Bisceglie	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Campi	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Fontana	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Fratte	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Fratte	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Pedonale	Acciaio	0
Via L. Bruno	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via L. Bruno	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Pedonale	Acciaio	0
Via Napoli	Contrada (AV)	25/10/2019	1845125101901	MP	Veicolare	Acciaio	11 PPM
Via Napoli	Contrada (AV)	25/10/2019	742725101901	MP	Pedonale	Acciaio	35 PPM
Via Nazionale Centro	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Piesco	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Puzillo	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via S. Nicola	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via S. Nicola	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Pedonale	Acciaio	0

Via Toppa	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Toppa	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Pedonale	Acciaio	0
Via Tornatore	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Tornatore	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Pedonale	Acciaio	0
Via Valle	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0
Via Vidicito	Contrada (AV)	25/10/2019		MP	Veicolare	Acciaio	0

Totale alta/media pressione veicolare: ML	5.653,11
Totale alta/media pressione pedonale: ML	802,00
Totale alta/media pressione ispezionato: ML	6.455,11
Totale bassa pressione veicolare: ML	0,00
Totale bassa pressione pedonale: ML	0,00
Totale bassa pressione ispezionato: ML	0,00
TOTALE COMPLESSIVO: ML	6.455,11

OPERATORE (Orlando Michele)

INBORG Gas/Kg
 Via Capoluogo, 18 - 80080 BOLZANO BOZZEN
 Tel. 0471 934111 - Fax 0471 20 50 97
 Part. IVA/MwSt. N. 02979940215



Azienda
SALERNO ENERGIA

Rapporto Dispersione

Data di Stampa: 25/10/2019

Pagina 1 di 2

Informazioni di Prelocalizzazione

Comune Contrada (AV)

Operatore Michele Orlando
Operatore

Data 25/10/2019

Ora 09:26:39

Via Via Grimaldi, 22

Lon 14,779123

Impianto Contrada

Lat 40,866107

Informazioni Dispersione

Codice Fuga 742725101901

Strumento Protheo IR

Quantità Max **35 ppm**


Nr. di Serie 18451

Tipologia Gas Metano

Pressione MP

Scad. Taratura 21/02/2020

Note





Azienda
SALERNO ENERGIA

**Rapporto
Dispersione**

Data di Stampa: 25/10/2019

Pagina 2 di 2

Classificazione Dispersione in fase di Localizzazione

Classe A1

Classe A2

Classe B

Classe C

I

II

Non Confermata

(I) dispersione localizzata a seguito della ricerca delle dispersioni sulla rete

(II) dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi

Tipologia del punto d'impianto sul quale è stata localizzata la dispersione

AP

MP

BP

I

II

III

IV

(I) rete

(II) impianto di derivazione utenza parte interrata

(III) impianto di derivazione utenza parte aerea

(IV) gruppo di misura

Schizzo planimetrico



Valore Dispersione **1%**
Data Localizzazione 25/10/2019 12:48

Strumento Metrex 2
Nr. di Serie 7427
Scad. Taratura 01/2020

Note

Data

Firma Operatore



Azienda
SALERNO ENERGIA

Rapporto Dispersione

Data di Stampa: 25/10/2019

Pagina 1 di 2

Informazioni di Prelocalizzazione

Comune Contrada (AV)

Operatore Michele Orlando
Operatore

Data 25/10/2019

Ora 09:38:35

Via Via Grimaldi, 3

Lon 14,779203

Impianto Contrada

Lat 40,866040

Informazioni Dispersione

Codice Fuga 1845125101901

Strumento Protheo IR

Quantità Max **11 ppm**


Nr. di Serie 18451

Tipologia Gas Metano

Pressione MP

Scad. Taratura 21/02/2020

Note





Azienda
SALERNO ENERGIA

**Rapporto
Dispersione**

Data di Stampa: 25/10/2019

Pagina 2 di 2

Classificazione Dispersione in fase di Localizzazione

Classe A1

Classe A2

Classe B

Classe C

I

II

Non Confermata

(I) dispersione localizzata a seguito della ricerca delle dispersioni sulla rete

(II) dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi

Tipologia del punto d'impianto sul quale è stata localizzata la dispersione

AP

MP

BP

I

II

III

IV

(I) rete

(II) impianto di derivazione utenza parte interrata

(III) impianto di derivazione utenza parte aerea

(IV) gruppo di misura

Schizzo planimetrico



Valore Dispersione **2%**
Data Localizzazione 25/10/2019 12:36

Strumento Metrex 2
Nr. di Serie 7427
Scad. Taratura 01/2020

Note

Data

Firma Operatore